



# FICHA TÉCNICA

## BLANCOTEX FIBRADO CUBIERTAS BLANCO/ROJO

### DEFINICIÓN

Blancotex Fibrado Cubiertas es una pintura a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa con pigmentos y cargas seleccionadas que lo hacen estable a la intemperie. Al secar forma una capa elástica e impermeabilizante con gran adherencia sobre los soportes habituales de la construcción, siendo un antigotera para superficies que presentan problemas de humedades provocadas por recalos.

### PROPIEDADES

- Elevada elasticidad.
- Impermeable al agua de lluvia
- Buena cubrición
- Buena nivelación.
- Antifisuras y antigoteras.

### USOS

Pintura acabado destinada a la impermeabilización de cubiertas, terrazas y techumbres.

### CARACTERÍSTICAS

Brillo	Semi-mate.
Colores	Blanco, Rojo.
Densidad media	1.28 ± 0.05 Kgr/l
Viscosidad	250 ± 20 p(Rv <sup>6</sup> a 20 ° C)
Contenido en sólidos	55-60 %
Rendimiento	1.0-1.5m <sup>2</sup> /L (según soporte, por mano aplicada y dilución)

### MODO DE EMPLEO

#### Condiciones de aplicación

#### Temperatura aplicación

#### Útiles de aplicación

#### Tiempo de secado

#### Aplicación

#### Limpieza de útiles

#### Preparación de la superficie

#### Condición de almacenaje

#### Envasado

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización. Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Brocha, rodillo o pistola (con boquilla adecuada).

Al tacto 1 hora, seco de 6 a 8 horas según temperatura ambiente. y el repintado 24 horas recomendadas

Aplicar una primera capa diluida 15-20%, para que pueda penetrar en las posibles fisuras o grietas de la superficie (el repintado debe realizarse transcurridas 24 horas) y para las sucesivas capas aplicar el producto sin diluir o máximo con 5% de agua.

Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc.). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo FIJACRIL (imprimación fijadora al agua o al disolvente).

Si la superficie esta pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente

Se recomienda dar de 3 a 4 manos cruzadas dejando suficiente espesor de BLANCOTEX FIBRADO CUBIERTAS para obtener un perfecto acabado.

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

14 L y 4 L envases BLANCOTEX.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:** Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad.

**NOTA:** Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso